



## MĚSTYS POZLOVICE

Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice

---

XXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Pozlovicích dne
	00612/2019/POZ	Ing. Bronislava Coufalíková	08.04.2019

### Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi 25. 3. 2019, Vám sdělujeme následující:

- Jaká skutečnost vyvolala potřebu aktualizace požárně bezpečnostního řešení odpadového centra Pozlovice.*

**Potřeba aktualizace požárně bezpečnostního řešení odpadového centra vyvstala na základě tematické kontroly provedené Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje (HZS ZK), Krajské ředitelství Zlín, dne 3. 10. 2018. Protokol z provedené tematické kontroly sepsaný dne 18. 10. 2018, čj. HSZL-55717-2/SPD-2018 přikládáme.**

- Dle kusých informací zaměstnanců úřadu Městysu Pozlovice hrozí údajně Městysi uložení pokuty:*
  - jakého případného porušení povinnosti se Městys dopustil (s uvedením odkazu na příslušnou právní úpravu);*
  - dle jakého ustanovení a jakého předpisu může být případná pokuta uložena;*
  - kdo je za případné porušení povinnosti odpovědný (který zaměstnanec Městysu či pověřená osoba)*
  - Na základě zápisu z provedené tematické kontroly byl stanoven termín pro odstranění nedostatků a současně byl Městys Pozlovice upozorněn, že v případě nečinnosti mu mohou být uděleny sankce. Bezprostředně po doručení výsledku kontroly byly zahájeny kroky ke sjednání nápravy – mimo jiné byla obstarána aktualizace projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení stavby.**
  - Pokuta může být uložena podle § 76 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.**
  - Za porušení povinností je zodpovědný statutární zástupce městyse.**

3. *Kdo je Jiří Sýnek a Zbyněk Pospíšil, jejichž „jakýsi materiál“ Městys předložil vlastníkům pozemku parc. č. 2500 v k. ú. Pozlovice sousedícího s odpadovým centrem pravděpodobně jako žádost o souhlas vlastníků sousední nemovitosti.*

**Ing. Jiří Synek je zodpovědný projektant stavby Odpadové centrum Pozlovice, Ing. Zbyněk Pospíšil je osoba autorizovaná pro požární bezpečnost staveb, se kterými byl městysem Pozlovice smluvně zajištěn výkon odborných činností souvisejících s aktualizací požárně bezpečnostního řešení stavby.**

4. *Jaký typ správního řízení, pro něž je pravděpodobně požadován souhlas vlastníků sousední nemovitosti, probíhá či bude iniciováno a u kterého příslušného orgánu.*

**Příslušným řízením, pro které mohl být potenciálně vyžadován souhlas vlastníka sousedního pozemku, je řízení o změně v užívání stavby vedeném Městským úřadem Luhačovice, stavební úřad.**

5. *Která změna územního plánu zařadila v rozporu s námitkami vlastníků pozemek parc. č. 2500 v k. ú. Pozlovice do kategorie ploch veřejného prostranství!*

**V územním plánu městyse Pozlovice schváleném v r. 2012 nebyly doposud provedeny žádné změny. Část pozemku parc. č. 2500 v obci a k. ú. Pozlovice byla do ploch veřejného prostranství zařazena při jeho schvalování.**

6. *Jakou finanční náhradu Městys poskytl vlastníkům pozemku parc. č. 2500 v k. ú. Pozlovice za omezení vlastnického práva za účelem jeho veřejného užívání (a tedy za jeho reálné znehodnocení).*

**Pozemek parc. č. 2500 byl a je využíván pro zemědělské účely bez jakéhokoliv omezení, proto je poskytnutí jakékoliv náhrady nerelevantní.**

Tímto považujeme informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. není požadována.

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., v. r.

starosta

# Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Krajské ředitelství Zlín  
Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín

---

Č.j.: HSZL-5517-2/SPD-2018

Zlín, 18. 10. 2018

Vyřizuje:  
e-mail:  
telefon:



Počet stran: 9  
Počet příloh: 0

## Protokol

o **tematické kontrole** (dále jen „kontrola“) dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) a ustanovením § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a dle ustanovení § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

---

**Kontrolní orgán:** Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín

**Kontrolovaná osoba:** Městys Pozlovice  
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice  
IČ: 00568708

**Místo kontroly:** Odpadové centrum, Pozlovice, ulice Ludkovická 448

**Kontrolující:**  - kontrolující

---

Za kontrolovanou osobu: Ing. Olga Tkáčová, starostka

Povinná osoba: Ing. Stanislav Jurák, vedoucí provozního úseku (za společnost Služby městyse Pozlovice s.r.o.)

---

### Předmět kontroly:

Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu:

1. Prověření statutu právnické nebo podnikající fyzické osoby, ověření předmětu podnikání. Prověření užívání objektů a prostorů k vymezenému účelu (např. kolaudační rozhodnutí, požárně bezpečnostní řešení atd.).

2. Kontrola správnosti začlenění do příslušné kategorie činností dle ust. § 4 zákona o požární ochraně. Kontrola zpracování a vedení dokumentace o začlenění do kategorie činností ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 28 a ust. § 40 vyhlášky o požární prevenci.

3. Prověření odborné způsobilosti osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně a provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně v návaznosti na ust. § 12 a ust. § 13 vyhlášky o požární prevenci.

---

4. Zpracování a vedení požárního řádu ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 31 a ust. § 40 vyhlášky o požární prevenci.
  5. Zabezpečení potřebného množství, provozuschopnosti a volného přístupu věcných prostředků požární ochrany dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ust. § 2, ust. § 3 a ust. § 9 vyhlášky o požární prevenci.
  6. Zabezpečení potřebného množství a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ust. § 2 a ust. § 7 vyhlášky o požární prevenci.
  7. Kontrola dodržování podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce v rozsahu požadavků dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 11 odst. 2 písm. a), e) a f) vyhlášky o požární prevenci.
  8. Kontrola dodržování podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v rozsahu požadavků dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 11 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.
  9. Kontrola označování pracovišť a dalších míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně dle ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
- 

## I.

### Průběh kontroly a základní údaje o kontrolované osobě

#### I. 1

#### Zahájení kontroly

**Prvním kontrolním úkonem**, jímž došlo k zahájení tematické kontroly, bylo doručení oznámení o provedení tematické kontroly č.j. HSZL-5517-1/SPD-2018 ze dne 3.10.2018, které bylo kontrolované osobě doručeno dne 4.10.2018 v 9:17 hodin.

#### I. 2

#### Základní údaje o kontrolované osobě

Kontrolovaná osoba je provozovatelem Odpadového centra v Pozlovicích na ulici Ludkovická 448 (dále jen „odpadové centrum“).

Provozní doba odpadového centra je ve středu od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00, v zimním období pouze v sobotu. V provozní době je zde přítomen většinou jeden zaměstnanec. Kontrolovaná osoba je majitelem areálu a objektů odpadového centra.

Odpadové centrum se nachází na okraji městyse Pozlovice na pozemku parc. č. st. 904 a na částech pozemků parc. č. 1995/35, 1960/40, 1960/34 a 1960/15, vše v k. ú. Pozlovice.

Odpadové centrum je tvořeno objektem přístřešku pro mechanismy s kotelnou (SO 02), provozním objektem (buňkou) pro zaměstnance (SO 01), několika otevřenými přístřešky a zpevněnou plochou, na které jsou uloženy uzavřené i otevřené kontejnery na tříděný odpad a volně ložený materiál k recyklaci (plasty v pytlích, papír, bioodpad určený pro kompostování apod.).

#### I. 3

#### Průběh kontroly

Při tematické kontrole dne 15. 10. 2018 bylo kontrolováno dodržování povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně dle předmětu kontroly. V rámci kontroly byla provedena kontrola předepsané dokumentace požární ochrany a kontrola dodržování povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně formou fyzické kontroly v prostorách užívaných kontrolovanou osobou k provozování kontrolovaných činností.

## II. Kontrolní zjištění

Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně činností: *provoz odpadového centra v Pozlovicích na ulici Ludkovická 448*, ve stanoveném rozsahu bylo na základě kontroly předložených dokladů, fyzickou kontrolou a jednáním se zástupcem kontrolované osoby a povinnou osobou zjištěno následující:

### **1. Prověření statutu právnické nebo podnikající fyzické osoby, ověření předmětu podnikání. Prověření užívání objektů a prostorů k vymezenému účelu (např. kolaudační rozhodnutí, požárně bezpečnostní řešení atd.).**

Provozovatelem odpadového centra je Městys Pozlovice.

#### **1.1.**

Ke kontrole byla předložena dokumentace:

- „Kolaudační souhlas s užíváním stavby“ ze dne 5.6.2012 č.j. 09306/2012/24 k užívání stavby Odpadové centrum Pozlovice – SO 01 – provozní objekt, SO 02 – přístřešek pro mechanismy, dále zpevněné plochy, kanalizace a další.

- „B. Souhrnná technická zpráva – B3. Požární zabezpečení stavby“, kterou zpracoval Josef Jaroš v prosinci 2010, pro stavbu: Odpadové centrum Pozlovice (dále jen „PBŘ“). Součástí PBŘ byla i výkresová část „situace“.

V době kontroly bez zjevných nedostatků.

#### **1.2.**

Kontrolou bylo zjištěno, že prostory odpadového centra nejsou užívány v souladu s předloženým PBŘ. Jednalo se o prostory a objekty:

**1.2.1.** Na části pozemku parc. č. 1995/35 k. ú. Pozlovice měl být dle PBŘ - výkresová část situace - v severovýchodní části odpadového centra umístěn kontejner na elektro. V době kontroly se kontejner na elektro nacházel na části pozemku parc. č. 1960/40 k. ú. Pozlovice v těsné blízkosti kontejneru na nebezpečný odpad (v PBŘ uváděn jako "sběrna nebezpečného odpadu").

**1.2.2.** Na zpevněných plochách jsou volně uloženy materiály v rozporu s předloženým PBŘ (situace). Jednalo se o volnou skládku plastového odpadu v pytlích v severní části odpadového centra na části pozemků parc. č. 1960/34 a parc. č. 1995/35 v k.ú. Pozlovice, skládku papírového odpadu v severní části odpad. centra na části pozemku parc. č. 1995/35 k.ú. Pozlovice, skládku řezaného dřeva v prostoru severně od přístřešku pro manipulaci SO 02 na části pozemku parc. č. 1995/35 k.ú. Pozlovice. Dle předloženého PBŘ mají být na těchto místech skládek volné manipulační plochy.

**1.2.3.** V severovýchodní části odpadového centra byly vybudovány otevřené dřevěné přístřešky. Tyto přístřešky nebyly v předloženém PBŘ - výkreové části situace - vůbec řešeny.

Jednalo se o objekty:

- přístřešek na části pozemku prac. č. 1995/35 k. ú. Pozlovice. Tento přístřešek stavebně navazoval na objekt SO 02 (přístřešek pro mechanismy) a v době kontroly v něm bylo volně uloženo řezané dřevo (viz obrázek č. 1 tohoto protokolu). Tento přístřešek i uložené dřevo zároveň ležely v požárně nebezpečném prostoru objektu SO 02 (přístřešek pro mechanismy), jelikož dle předloženého PBŘ byla odstupová vzdálenost od podélné strany s vraty objektu SO 02 stanovena na 6,33m.

- přístřešek na části pozemku parc. č. 1995/35 k. ú. Pozlovice. Tento přístřešek navazoval na přístřešek zakreslený v PBŘ - výkresové části situace - a v době kontroly sloužil k ukládání papírového odpadu (viz obrázek č. 2 tohoto protokolu).

Pro tyto objekty (přístřešky) a volné skládky nebyla předložena žádná dokumentace (např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí apod.) prokazující povolení těchto objektů a volných skládek v prostoru odpadového centra. Dle sdělení Ing. Tkáčové, starostky, se tato dokumentace v archivu kontrolované osoby nenachází a legalizace změn v užívání a nových objektů v odpadovém centru nebyla provedena. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně v návaznosti na další předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany, např. zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.**



obrázek č. 1 – volná skládka dřeva pod přístřeškem



obrázek č. 2 – volná skládka papíru pod přístřeškem

**2. Kontrola správnosti začlenění do příslušné kategorie činností dle ust. § 4 zákona o požární ochraně. Kontrola zpracování a vedení dokumentace o začlenění do kategorie činností ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 28 a ust. § 40 vyhlášky o požární prevenci.**

Činnost provozovaná kontrolovanou osobou v prostorách odpadového centra vykazovala znaky činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle ust. § 4 odst. 2 písm. e) zákona o požární ochraně, tedy činnosti v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$  a vyšší. Jednalo se o činnost skladování pneumatik v otevřených kontejnerech ve střední části odpadového centra (viz obrázek č. 3 tohoto protokolu).

Ke kontrole nebyla předložena dokumentace o začlenění do příslušné kategorie činností dle ust. § 4 zákona o požární ochraně. Dle sdělení Ing. Tkáčové, starostky, nebyla tato dokumentace kontrolovanou osobou zpracována. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 28 vyhlášky o požární prevenci.**



obrázek č. 3 – skladování pneumatik v otevřeném kontejneru

### **3. Prověření odborné způsobilosti osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně a provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně v návaznosti na ust. § 12 a ust. § 13 vyhlášky o požární prevenci.**

Dle sdělení Ing. Tkáčové, starostky, zajišťuje plnění povinností na úseku požární ochrany dodavatelsky [redacted] odborně způsobilá osoba, číslo osvědčení odborné způsobilosti [redacted]

Byla předložena požární kniha vedená pro „odpadové centrum“ od 1.8.2012. Záznamy do požární knihy provádí pouze povinná osoba Ing. Jurák, vedoucí provozního úseku. Dle sdělení Ing. Juráka, povinné osoby, není Ing. Jurák preventistou požární ochrany, odborně způsobilou osobou ani technikem požární ochrany ve smyslu ust. § 11 zákona o požární ochraně. Poslední záznamy o „periodické kontrole“ v požární knize provedené Ing. Jurákem byly ze dne 29.12.2017 a dne 30.12.2016.

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek mají být prováděny prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany a o provedených prohlídkách mají být vedeny příslušné záznamy. Lhůty preventivních požárních prohlídek jsou dle ust. § 13 vyhlášky o požární prevenci stanoveny v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím min. 1 x za 6 měsíců a v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí min. 1 x za rok.

Kontrolovaná osoba neprokázala provádění preventivních požárních prohlídek prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany ani neprokázala jejich provádění ve stanovených lhůtách. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně v návaznosti na ust. § 12 a ust. § 13 odst. 1 písm. b), c) vyhlášky o požární prevenci.**

### **4. Zpracování a vedení požárního řádu ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 31 a ust. § 40 vyhlášky o požární prevenci.**

Požární řád pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím provozovanou kontrolovanou osobou v prostorách odpadového centra (činnost skladování pneumatik) nebyl ke kontrole předložen ani nebyl v místě provozované činnosti zveřejněn. Ing. Tkáčovou, starostkou, byl předložen „Provozně manipulační řád Odpadové centrum Pozlovice“ ze dne 18.1.2018, který zpracoval Ing. Stanislav Jurák, povinná osoba. V tomto dokumentu byl zpracován bod "8. Požární ochrana". Tento bod neobsahoval všechny náležitosti, které má obsahovat požární řád zpracovaný v rozsahu ust. § 31 vyhlášky o požární prevenci. Tato dokumentace, tj. „Provozně manipulační řád Odpadové centrum Pozlovice“ nelze tedy považovat za jinou organizační nebo provozní dokumentaci zpracovanou a vedenou kontrolovanou osobou ve smyslu ust. § 40 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci, jelikož neobsahuje požadavky stanovené na obsah dokumentace požární ochrany – požární řád. Zároveň tato dokumentace nebyla zpracována osobou

odborně způsobilou ani technikem požární ochrany ve smyslu ust. § 40 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci.

Kontrolovaná osoba nezpracovala v požadovaném rozsahu stanovenou dokumentaci požární ochrany – požární řád. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na ust. § 31 a ust. § 40 vyhlášky o požární prevenci.**

## **5. Zabezpečení potřebného množství, provozuschopnosti a volného přístupu věcných prostředků požární ochrany dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ust. § 2, ust. § 3 a ust. § 9 vyhlášky o požární prevenci.**

5.1. Dle předloženého PBR byl počet hasicích přístrojů (dále jen „HP“) pro odpadové centrum stanoven na 4 ks, z toho 1 ks HP v provozním objektu (SO 01), 2 ks HP v přístřešku pro mechanismy (SO 02) a 1 ks HP v prostoru sběrný nebezpečných odpadů. Skutečný počet hasicích přístrojů umístěných v době kontroly v prostorách odpadového centra byl 3 ks, což nebylo dostatečné množství dle PBR. V prostoru sběrný nebezpečných odpadů nebyl žádný HP umístěn.

Prostory odpadového centra nebyly vybaveny HP v dostatečném množství. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v u ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ust. § 2 vyhlášky o požární prevenci.**

5.2. Byl předložen „Zápis o kontrole hasicích přístrojů“, dle kterého provedl kontrolu 3 ks HP v odpadovém centru technik [redacted] dne 7.6.2018. Dle závěru dokladu byly 2 ks HP provozuschopné – vyhovovaly. 1 ks HP byla odebrán do údržby. Dále byl předložen „Zápis o kontrole hasicích přístrojů“ z června 2018, dle kterého provedl kontrolu 1 ks HP technik [redacted]. Dle závěru zprávy byl HP provozuschopný.

Instalované HP byly v prostorách odpadového centra umístěny v souladu s ust. § 3 vyhlášky o požární prevenci a vybaveny platnými a čitelnými kontrolními štítky a plombami spouštěcích armatur.

V době kontroly bez zjevných nedostatků.

## **6. Zabezpečení potřebného množství a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ust. § 2 a ust. § 7 vyhlášky o požární prevenci.**

V prostorách odpadového centra v objektu SO 02 (přístřešek pro mechanismy) se nacházela požárně bezpečnostního zařízení: zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře a zařízení pro omezení šíření požáru - požární ucpávky.

### **6.1. Zařízení pro omezení šíření požáru – požární dveře:**

6.1.1. V objektu SO 02 byly instalovány požární dveře EI/EW 30 D3 mezi požárním úsekem *garáž* a požárním úsekem *kotelna*. Doklad o provedené kontrole provozuschopnosti tohoto požárního uzávěru nebyl předložen. Dle sdělení Ing. Tkáčové, starostky, nejsou kontroly provozuschopnosti prováděny. Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení – požárních dveří nebyla při kontrole prokázána. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ust. § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.**

6.1.2. Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že požární dveře mezi garáží a kotelnou vybavené samouzavíracím mechanismem jsou zablokovány v otevřené poloze (klika podložena dřevěným prknem)



a na dveřích je uloženo oblečení (viz obrázek č. 4 tohoto protokolu). Volné dovření dveří nebylo zajištěno a požární dveře nebyly udržovány v takovém stavu, aby jejich otevíratelné části byly vždy spolehlivě uzavřeny. Požární uzávěry tak nemohly plnit svůj účel. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně v návaznosti na ust. § 7 vyhlášky o požární prevenci s přihlédnutím k ust. § 4 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.**

### **6.2. Zařízení pro omezení šíření požáru – požární ucpávky:**

V objektu SO 02 byly mezi požárními úseky instalovány požární ucpávky v počtu 2 ks (1 ks požární ucpávky se nacházel mezi garáží a kotelnou a 1 ks pak mezi garáží a provozním objektem SO 01). Doklad o provedené kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek nebyl předložen. Dle sdělení Ing. Tkáčové, starostky, nejsou kontroly provozuschopnosti prováděny. Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení – požárních ucpávek nebyla při kontrole prokázána. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ust. § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.**

### **6.3. Zařízení pro zásobování požární vodou – vnější požární voda:**

Zajištění odpadového centra vnější požární vodou je možné z hydrantu na obecním vodovodním řádu. Nejbližší venkovní podzemní hydrant se nachází v ulici Ludkovická ve vzdálenosti cca 150 m od sběrného dvora.

V době kontroly bez zjevných nedostatků.



obrázek č. 4 – požární dveře do kotelny zablokované proti dovření

**7. Kontrola dodržování podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce v rozsahu požadavků dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 11 odst. 2 písm. a), e) a f) vyhlášky o požární prevenci.**

#### **7.1. Označení čísla tísňového volání, zveřejnění požárních poplachových směrnic.**

V prostorách odpadového centra byly na viditelných a trvale přístupných místech zveřejněny požární poplachové směrnice. Tuto dokumentaci zpracoval [redacted] odborně způsobilá osoba, dne 11.5.2011.

V době kontroly bez zjevných nedostatků.

**7.2. Trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest, přístupnost k zařízení pro zásobování požární vodou**

Vnitřní ani vnější zásahové cesty dle předloženého PBR nejsou vyžadovány. Přístup k venkovnímu podzemnímu hydrantu byl zajištěn a v době kontroly volný.

V době kontroly bez zjevných nedostatků.

### **7.3. Označení rozvodných zařízení elektrické energie, vypínačů elektrického proudu uzávěrů vody a plynu příslušnými bezpečnostními značkami.**

Hlavní vypínač el. proudu v objektu SO 02 byl označen odpovídajícím bezpečnostním značením. Plyn není v prostorách zaveden.

Hlavní uzávěry vody nacházející se dle sdělení povinné osoby Ing. Juráka v provozním objektu SO 01 a v šachtě u vjezdu do areálu nebyly označeny odpovídajícím značením. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 11 odst. 2 písm. f) vyhlášky o požární prevenci.**

## **8. Kontrola dodržování podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v rozsahu požadavků dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 11 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.**

### **8.1. Označení směrů úniků a únikových východů**

Značení směrů úniků a únikových východů nebylo v prostorách odpadového centra vyžadováno. Únikové východy z objektů byly vedeny přímo do volného prostoru a byly viditelné a dostupné.

V době kontroly bez zjevných nedostatků.

### **8.2. Průchodnost komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest**

Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že únikové východy z objektů odpadového centra jsou volně průchodné.

V době kontroly bez zjevných nedostatků.

### **8.3 Chráněné únikové cesty**

Chráněné únikové cesty nejsou v prostorách odpadového centra zřízeny.

## **9. Kontrola označování pracovišť a dalších míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně dle ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.**

Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že nebyly odpovídajícím bezpečnostním značením vybaveny všechny prostory s výskytem hořlavých kapalin. Jednalo se o uzavřený kontejner na nebezpečné odpady (sběrna nebezpečného odpadu) a jímku na vyjetý olej, které byly umístěny po levé straně za vstupem do odpadového centra. **Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.**

### **III. Ukončení kontroly**

**Posledním kontrolním úkonem** předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo prostudování informace o provozovateli odpadového centra, která byla zaslána na HZS Zlínského kraje dne 15.10.2018 prostřednictvím emailu.

**Protokol byl vyhotoven dne 22. 10. 2018.**


### **IV. Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků**

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., je kontrolovaná osoba povinna podat kontrolnímu orgánu na adresu HZS Zlínského kraje, uvedenou v záhlaví protokolu, **do 17. 12. 2018.**

### **V. Poučení**

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle ustanovení § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín.

**Kontrolu provedla:**

  
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP  
HZS Zlínského kraje

*Podepsáno elektronicky*

Rozdělovník:

1. Písemné vyhotovení protokolu o kontrole zůstává součástí spisu
2. Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě: Městys Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IDDS:qubbzyg